


Утверждаю:

Ректор



В.И. Бакайтис

### АКТ осмотра

**Дорог и тротуаров, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 54:35:064310:121, 54:35:064310:119 (вдоль зданий по адресам пр.К.Маркса, 24 и 24/2).**

« 02» июня 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., инженера ОЭ ЧУ УИК СибУПК Коншакова А.В. провели визуальный осмотр асфальтового покрытия и бордюрных камней на участке дорог и тротуаров в сквере между зданиями по адресам пр.К.Маркса, 24 и 24/2 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее.

Внутридворовая дорога с парковочной площадкой у здания по адресу проспект Карла Маркса, 24 S=449м<sup>2</sup>, тротуары сквера между зданиями по адресу проспект Карла Маркса, 24 и 24/2 S=347м<sup>2</sup> и тротуар между зданиями по адресу проспект Карла Маркса 24 и 26 S=80м<sup>2</sup> ежедневно используются для проезда автотранспорта и прохода сотрудников и студентов СибУПК, арендаторов, собственников жилых квартир, обслуживающих университет организаций.

В процессе визуального осмотра объекта выявлено:


- профиль дорожного полотна односкатный с естественным уклонами для организации поверхностного стока дождевых и талых вод.
- проезжая часть дороги имеет неоднородное покрытие (асфальт, бетон) в некоторых местах просадки, сетка глубоких трещин (продольные, поперечные, одиночные трещины), во многих местах разрушение верхнего слоя покрытия;
- асфальтовое покрытие тротуара и площадок в сквере в ямах и трещинах, имеет неровную поверхность и провалы, что создает угрозу получения травмы при падении пешеходов;
- надземная часть бордюрного камня частично разрушена, имеет большие сколы, в некоторых местах бордюр разрушен полностью или отсутствует.

- горловины колодцев частично разрушены, находятся в разных уровнях относительно дорожного покрытия.

Необходимо:

1. Заменить асфальтовое покрытие вдоль здания пр. Карла Маркса, 24 до центральной проезжей части студенческого городка 449 м<sup>2</sup>, установить новый дорожный бордюр.
2. В сквере и между зданиями по адресу проспект Карла Маркса, 24 и 26 отремонтировать пешеходные дорожки на площади 427м<sup>2</sup> с установкой тротуарного бордюра.
3. Отремонтировать горловины 4 колодцев.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

А.В. Коншаков