


Утверждаю:

Ректор



В.И. Бакайтис

### АКТ осмотра

**Дорог и тротуаров, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 54:35:064310:1962, 54:35:064310:85, 54:35:064310:125, 54:35:064310:122 (вдоль зданий по адресам пр.К.Маркса, 26, 26/1, 26/2, 26/3).**

« 21 » июня 2022 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., инженера ОЭ ЧУ УИК СибУПК Коншакова А.В. провели визуальный осмотр асфальтового покрытия и бордюрных камней на участке дорог и тротуаров по адресам пр.К.Маркса, 26, 26/1, 26/2, 26/3 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее.

Внутридворовой проезд с парковочной площадкой у здания по адресу проспект Карла Маркса, 26, 26/1, проезд к зданию проспект Карла Маркса 26/3, 26 проезд между проспект Карла Маркса, 26 и 26/2 и тротуары ежедневно используются для проезда автотранспорта и прохода сотрудников и студентов СибУПК, арендаторов, собственников жилых квартир, обслуживающих университет организаций.

В процессе визуального осмотра объекта выявлено:

- профиль дорожного полотна односкатный с естественным уклонами для организации поверхностного стока дождевых и талых вод.
- проезжая часть дороги имеет неоднородное покрытие (асфальт, бетон) в некоторых местах просадки, сетка глубоких трещин (продольные, поперечные, одиночные трещины), во многих местах разрушение верхнего слоя покрытия;
- асфальтовое покрытие в ямах и трещинах, имеет неровную поверхность и провалы, что создает угрозу получения травмы при проходе пешеходов по территории;
- надземная часть бордюрного камня частично разрушена, имеет большие сколы, в некоторых местах бордюр разрушен полностью или отсутствует.

Необходимо:

1. Заменить асфальтовое покрытие вдоль здания пр. Карла Маркса, 26, 26/1  $S=1085\text{м}^2$  и тротуаров  $S=42\text{м}^2$ , проезд к зданию проспект Карла Маркса, 26/3  $S=334\text{м}^2$  и тротуаров  $S=82,8\text{м}^2$ , проезд между проспектом Карла Маркса, 26 и 26/2  $S=242,5\text{м}^2$  и установить новый дорожный и садовый бордюр.


2. Вдоль здания по адресу Карла Маркса 26/2 выполнить новый тротуар  $S=50,5\text{м}^2$  с устройством перед ним лотка для стока воды, в связи с тем, что в период обильных осадков, таяния снега, невозможно подойти к входу корпуса.

3. Поднять уровень горловин канализационных колодцев.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



О.В. Миклухина



А.В. Коншаков