


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

для проведения работ по ремонту аудитории 37 в УК №2 по адресу пр.К.Маркса, 26/4.

« 03 » июня 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 38 в УК №2 для определения перечня необходимых работ.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.

После проведения работ по укреплению строительных конструкций здания на 2 этаже УК №2 необходимо выполнить ремонт аудитории 37.







В помещении установлено 20 парт для проведения поточных занятий, которые прикреплены к полу с помощью метизов, сильно изношены. Частично разобран потолок из плит Армстронг, балки и участки потолка обшиты ГКЛ, видны грязь и многочисленные трещины. На стенах и колоннах видны многочисленные трещины и загрязнения. Покрытие пола из линолеума и бетонное основание растрескались. Короб из ГКЛ под окнами и экраны на радиаторах повреждены.

Светильники старые, низкий уровень освещения. Выключатели и розетки потемнели в процессе эксплуатации. На чугунных радиаторах отсутствует запорная арматура и перемычки.

Необходимо выполнить:

- демонтаж учебных парт с последующей утилизацией;
- ремонт бетонного основания с укладкой металлической сетки, укладку линолеума и плинтуса.
- демонтаж короба из ГКЛ под радиаторами, ремонт стен, колонн и потолочных балок с покрытием износостойкой моющейся краской.
- монтаж на радиаторах перемычек и запорной арматуры, окраску труб и радиаторов.
- замену светильников, розеток и выключателей.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	В.М. Кузьменко
	О.В. Миклухина
	А.М. Фатхулина