


Утверждаю:

  
Ректор \_\_\_\_\_ В.И. Бакайтис

## АКТ осмотра

отмостки гаража по адресу пр.К.Маркса, 26/3.

« 18 » апреля 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М., провели визуальный осмотр отмостки гаража по адресу пр.К.Маркса, 26/3 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра помещений выявлено следующее.







Здание 2005 года постройки.

Отмостка вдоль гаража деформировалась. Вдоль фасада здания есть три приямка для окон цокольного этажа. При таянии снега и в дождливую погоду в помещения гаража, расположенные в цокольном этаже здания по адресу пр.К.Маркса, 26/3, попадает большое количество воды. Вдоль бетонной отмостки установлены сборные водосборные лотки, которые деформировались в процессе эксплуатации.

Необходимо выполнить:

- демонтаж лотков и участка отмостки; выемку грунта между существующими приямками.
- гидроизоляционные работы;
- восстановление железобетонной отмостки и водосборных лотков.

Подписи:

 Ю.А. Коган  
 Н.А. Цветкова  
 Ж.Н. Чернобай  
 О.В. Миклухина  
 И.А. Завацкий  
 А.М. Фатхулина